



Reinigung der Anlage

Den Grobschmutz mit Wasser abspritzen.



Alle Wandflächen mit Einwascher überwaschen.



Die Anlage mit der Brause gründlich abspülen.



Tropfen auf Brille, Griffe mit Mikrofasertuch abreiben.

